

## TIEDOTUS

Luolaa vaivannut vesiongelma on selviämässä. Luolalle on välillä tullut lämmintä vettä... pääsääntöisesti ei. Vian paikallistaminen on ollut vaikeaa. Ongelmana on ollut viallinen säätöventtiili/-moottori.

Tilapalvelun Joulunaikojen lomista, toteutuneesta kuntaliitoksesta sekä ynnä muista kiireellisimmistä asioista johtuen vesiasiaa ei ole pystytty hoitamaan. Poikkeukselliset keliolosuhteet ovat myös aiheuttaneet Tilapalveluun ruuhkan. Korjattavien kohteiden etusialla ovat olleet mm. päiväkodit, koulut, vanhainkodit, yms.

Ymmärrettävistä syistä Luolan lämminvesi, luonnollisesti, ei ole prioriteetillä yksi. Ei edes kymmenen. Tiedotusta asiasta emme ole voineet muuta antaa, kun että asiaa hoidetaan.

Luolan sisäilmaan liittyvät ongelmat johtuvat näistä samoista asioista. Mm. keliolosuhteet ovat aiheuttaneet sen, että tuloilmasäleiköt ovat jäätyneet. Näin korvaavaa ilmaa poistuvan ilman tilalle ei ole tullut. Luolassa todennäköisesti on ollut myös kova alipaine, joten ovet eivät ole auenneet helposti.

Lämminvesi toivottavasti virtaa jo ensiviikon alussa.

Sisäilmaan liittyvät ongelmat toivottavasti ratkeavat myös, kun tärkeimmät kohteet ovat Tilapalvelulla ensin hoidettu. Ilmastointiin liittyviä kelloja ja antureita myös tarkistetaan, jotta ilmastointi toimisi silloin kun Luolalla on kovin käyttö.

Talvisin terveisin  
Johtokunta